


再生洗浄レポート

MESSRS: 住若海運 株式会社

NAME OF SHIP: 第88住若丸

TYPE:



WORK No21-1055



入荷12pcs 洗浄前



洗浄後

透光検査比較





洗浄前 No.1

洗浄後 No.1













洗浄前 No.2









洗浄後 No.2



洗浄前 No.3

洗浄後 No.3

	
洗浄前 No.4	洗浄後 No.4
	
洗浄前 No.5	洗浄後 No.5
	
洗浄前 No.6	洗浄後 No.6
	
洗浄前 No.7	洗浄後 No.7
	
洗浄前 No.8	洗浄後 No.8

	
洗浄前 No.9	洗浄後 No.9
	
洗浄前 No.10	洗浄後 No.10
	
洗浄前 No.11	洗浄後 No.11
	
洗浄前 No.12	洗浄後 No.12